

DIMENSIONADO

Cuando se hace un cálculo estático (P.D.) se hace para luego dimensionar, (o verificar), una pieza de algún material. Si el trabajo es de tracción o compresión, para el dimensionado se requiere conocer la sección necesaria (salvo el pandeo), entonces se calcula:

$$\text{Sección necesaria } (F_{nec}) = \frac{\text{Esfuerzo } (P \text{ ó } S)}{\text{Tensión admisible } (\sigma_{adm})} : F_{nec} = P / \sigma_{adm}$$

Para verificar se puede hacer:

$$T_{fec} = P / F_{fec} \geq T_{ad} \text{ ó } P_{ad} = F_{real} \cdot \sigma_{ad} \neq P$$

La sección de una pieza es una de las primeras cosas que se calculan. Se suele designar con "F"; "S"; " Ω "; "A"; etc. Se mide en unidades de área [cm^2], [m^2], [mm^2].

Para el caso del momento flector, se usa el módulo resistente (algunos dicen "momento" resistente, ó módulo de sección; nosotros lo representamos con "W" con subíndice: W_x ; W_y ; etc. Y se determina con: $W_{nec} = M_{máx} / \sigma_{adm}$. Para verificar hacemos: $T_{fec} = M_{máx} / W_{real} \geq T_{ad}$ y/o $M_{ad} = W_{real} \cdot \sigma_{ad} \neq M_{máx}$. Ponemos

$M_{máx}$ ó $M_{máx} M$; W_{real} ó $W_{real} W$; σ_{adm} ó $\sigma_{adm} \sigma$
Cuando se antepone va con minúscula, si se pone es subíndice.


Los valores de: W_x ; W_y ; etc. Se obtienen de dividir los momentos de inercia, por las máximas distancias de los bordes de la sección considerada (según los ejes). Por ejemplo para el rectángulo y otras secciones simétricas:

$W_x = J_x / \text{máx } y$; $W_y = J_y / \text{máx } x$. Para los perfiles metálicos, los "W_i" se obtienen de tablas al efecto. Y en otros casos se determinan con los radios nucleares: $W_i = F \cdot k_i$

Para secciones simples se determinan calculando: Para el rectángulo:

$W_x = b h^2 / 6$; $W_y = b^2 h / 6$. Para otras formas de sección ver tablas.

Cuando el problema es de flexión oblicua, se puede proceder de dos formas. Se descompone en dos flexiones rectas (con los ejes principales) y se suman las tensiones; o, si la sección lo permite, fácilmente, se calcula el radio nuclear, coincidente con el plano de solicitación. Y se determina: $W' = F \cdot k'$



VERIFICACIÓN (por flexión)

Siempre que se haga un dimensionado, habrá que hacer verificaciones, tanto a la flexión, como al corte, e inclusive a la deformación.

Para verificar a la flexión, se puede calcular el momento admisible, que no debería ser menor que el momento máximo: $M_{adm} = W_{effec} \cdot T_{adm} \leq M_{max}$.

O si no, la tensión real que no debe superar a la admisible: $\sigma_{effec} = M_{max} / W_{effec} \leq T_{adm}$.

Al corte (por flexión) se verifica con la fórmula de Colignon (Zurawski)

$T = \frac{Q \cdot S_x}{b \cdot J_x} \leq T_{adm}$. En madera: $T_{ad} = T_{ad}$. En acero $T_{ad} = 0,8 T_{adm}$. Para el rectángulo de lados "b" y "h" $\Rightarrow \tau_{II} = 1,5 Q / (b \cdot h) \leq T_{II/ad}$ (según la madera). Y para vigas de acero, se encuentran en las tablas: S_x = momento estático de la mitad de la sección respecto al eje "x". Y también: $s_x = J_x / S_x$ (brazo de palanca de las fuerzas interiores). Pudiéndose hacer: $\tau_0 = Q \cdot S_x / (s \cdot J_x)$ ó si no: $\tau_0 = Q / (s \cdot s_x)$. Siendo "s" (minúscula) el espesor de alma de la I. Para la deformación se usa la fórmula de la flecha máxima (que habrá que deducir, salvo casos simples): $f_{real} \leq f_{ad}$.